

---

# Verlässliche Systemsoftware

## Einleitung

### **Peter Ulbrich**

Lehrstuhl für Informatik 12 – Arbeitsgruppe Systemsoftware

Technische Universität Dortmund

<https://sys.cs.tu-dortmund.de>


KW41 2021



- Echtzeitsysteme sind häufig in unser **tägliches Leben eingebettet**
  - Interagieren vielfältig und häufig mit anderen Systemen und Menschen
  - Fehlfunktionen können **katastrophale Folgen** haben
    - Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, ...
  - Einsatz erfordert großes Vertrauen in die verwendete Technik
  - Beispiele: Automobile, Industrieanlagen, Medizingeräte, Luftfahrt

## Sicherheitskritische Systeme (engl. *safety-critical systems*)

- Mit hohen Anforderungen an die **funktionale Sicherheit** (engl. *functional safety*)
- Korrekte Funktion zu garantieren ist eine große Herausforderung
  - Und gelingt leider nicht immer ...
  - Linearbeschleuniger Therac-25 ↪ II/3 ff.
  - Trägerrakete Ariane 5 ↪ II/16 ff.
  - Mars Climate Orbiter ↪ II/22 ff.



(Quelle: Nancy Leveson [4])

## frühe 70er

Therac-6 6 MeV, Röntgenstrahlung

Therac-20 20 MeV, Röntgenstrahlung und Elektronenstrahlen

- Sicherungssysteme waren allesamt mechanisch/elektrisch

## Mitte der 70er AECL begann die Entwicklung des Therac-25

- Neuartiger Doppelweg-Linearbeschleuniger (kleiner, billiger)
- Betriebsmodi: Röntgenstrahlung (25 MeV), Elektronenstrahlen
- Kontrollrechner (DEC PDP11) und Bedienterminal (VT100)
- **Sicherungssysteme durch Software ersetzt**


1976 Erster Prototyp ohne Steuerung durch den Kontrollrechner

1982 - 1985 Fertigung und Auslieferung

- Installationen in elf amerikanischen und kanadischen Kliniken



- Gerät unterstützte verschiedene Modi
  - Ausrichtung des Strahlengangs
    - Mithilfe eines Lichtkegels/Spiegels
  - Elektronenstrahlen variablen Energieniveaus
    - Justierung durch Ablenkmagnete
  - Röntgenstrahlen (25 MeV)
    - Erzeugt durch ein Wolfram-Target
    - Mit einem Kollimator gebündelt/ausgerichtet



(Quelle: Nancy Leveson [4])

## Behandlungsablauf

Der Operateur . . .

- 1 Im Behandlungsraum
  - Patienten  $\rightsquigarrow$  Behandlungstisch
  - Stellt Strahlengang etc. ein
- 2 Verlässt den Behandlungsraum
- 3 am Bedienterminal
  - Eingabe der Behandlungsparameter
  - Behandlungsart, Energieniveau, . . .
- 4 Steuerrechner überprüft Eingabe
  - Freigabe im Erfolgsfall

- Basierend auf der Therac-6-Firmware (Entwicklungsbeginn 1972)
  - Ein Entwickler, PDP11-Assembler, Portierung ab 1976
- In Software implementierte Aufgaben
  - Systemüberwachung Behandlung verhindern/pausieren/abbrechen
  - Parameterprüfung Für manuelle Eingaben des Operators
  - Initialisierung Für die Behandlung (Magnete aktivieren ...)
  - Elektronenstrahl Kontrollieren: deaktivieren/aktivieren
- Proprietäres Echtzeitbetriebssystem (in Assembler implementiert)
  - Vorranggesteuerte, verdrängende Ablaufplanung
- Programmartefakte der Anwendung
  - Daten – zur Kalibrierung und über den Patienten
  - Unterbrechungsbehandlungen – Zeitgeber, „Power up“, Konsole ...
  - Zeitkritische Aufgaben – Treatment Monitor, Servo, Housekeeper
  - Nicht-zeitkritische Aufgaben – Checksummenberechnung, Verarbeitung der Konsole (Tastatur, Bildschirm), Kalibrierung, Snapshot, ...



# Reihe schwerer Zwischenfälle

---

## ■ Kennestone Regional Oncology Center – 3. Juni 1985

- Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl, Patientin beklagt Schmerzen, nie aufgeklärt

## ■ Ontario Cancer Foundation – 26. Juli 1985

- Geplant: Elektronenstrahl  $\leadsto$  HTILT (NO DOSE) (Operateur wiederholt 4x)
- Patient erhält Überdosis ( $\geq 13\,000$  Rad), verstirbt jedoch krankheitsbedingt
- AECL gibt fehlerhaftem Taster Schuld

## ■ East Texas Cancer Center – 21. März 1986

- Geplant: 22 MeV Elektronenstrahl (180 Rad)  $\leadsto$  Malfunction 54 (wiederholt)
- Patient beschreibt „elektrischer Schlag“ und seine Hand „verließe den Körper“
- Patient verstirbt 5 Monate später an Überdosis (16 500 – 25 000 Rad)

## ■ East Texas Cancer Center – 11. April 1986

- Geplant: 10 MeV Elektronenstrahl  $\leadsto$  Malfunction 54
- Patient beschreibt „Feuer“, „Lichtblitze“, „Geruch von verbranntem“
- Patient verstirbt 2 Wochen später an Überdosis ( $\sim 25\,000$  Rad)

## ■ Yakima Valley Memorial Hospital – 17. Januar 1987

- Geplant: Filmüberprüfung und anschließend Photonenbestrahlung (78 Rad)
- Patient beschreibt „brennen“ im Brustbereich, sichtbare Verbrennungen
- Patient verstirbt 3 Monate später an Überdosis (8 000 – 10 000 Rad)



# Softwarefehler 1: Was war passiert?

```
PATIENT NAME   : JOHN DOE
TREATMENT MODE : FIX      BEAM TYPE: X      ENERGY (MeV): 25

                ACTUAL      PRESCRIBED
UNIT RATE/MINUTE      0          200
MONITOR UNITS         50  50      200
TIME (MIN)            0.27      1.00

GANTRY ROTATION (DEG)      0.0          0      VERIFIED
COLLIMATOR ROTATION (DEG) 359.2        359      VERIFIED
COLLIMATOR X (CM)         14.2        14.3      VERIFIED
COLLIMATOR Y (CM)         27.2        27.3      VERIFIED
WEDGE NUMBER              1            1      VERIFIED
ACCESSORY NUMBER          0            0      VERIFIED

DATE   : 84-OCT-26  SYSTEM : BEAM READY  OP.MODE: TREAT AUTO
TIME   : 12:55. 8   TREAT  : TREAT PAUSE      X-RAY 173777
OPR ID : T25VO2-RO3 REASON  : OPERATOR   COMMAND:
```

(Quelle: Nancy Leveson [4])

- **Bedienung nach einigen Monaten Eingewöhnung ...**
  - Operateur verlässt den Raum, gibt Behandlungsparameter ein
    - Eingabefehler: x anstelle von e (Röntgen- statt Elektronenstrahl)
    - Schnelle Korrektur des Fehlers mit der Cursor-Taste
  - Behandlung wurde mit der Meldung „Malfunction 54“ pausiert
    - Bedeutung: „dose input 2“ - die Strahlendosis ist zu hoch/niedrig
    - Behandlung wurde gewohnheitsmäßig mit p fortgesetzt





# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (1)

Rekonstruktion [4] basiert auf Information von AECL, ist aber nicht umfassend

## ■ Aufgabe „Treatment Monitor“ (Treat) kontrolliert Behandlungsablauf

- Besteht aus acht Subroutinen
- Steuerung durch die Variable Tphase
- Plant sich am Ende erneut ein

```
void Task_Treat() {  
    switch(TPhase) {  
        case 0: Reset(); break;  
        case 1: DataEnt(); break;  
        ...  
        case 3: SetUp_Test(); break;  
        ...  
        default: ...  
    }  
    reschedule_task(Task_Treat);  
}
```

## ■ Subroutine DataEnt kommuniziert mit der Tastaturbehandlung

- Nebenläufig zu Treat  $\leadsto$  geteilte Variable DataEntComplete
  - DataEntComplete == 1  $\leadsto$  Tphase = 3: Dateneingabe abgeschlossen
  - Sonst: Tphase bleibt unverändert, DataEnt wird erneut ausgeführt
- DataEntComplete == 1 garantiert, dass Endposition erreicht wurde
  - **Nicht**, dass der Cursor noch dort ist  $\leadsto$  spätere Eingaben gehen u. U. verloren
  - Dateneingabe wird u. U. beendet, bevor alle Änderungen eingegeben wurden

## ■ Tastaturbehandlung sichert Modus $\mapsto$ Variable meos

- Byte 0  $\mapsto$  Position der Drehscheibe je nach Betriebsmodus
- Byte 1  $\mapsto$  weitere Betriebsparameter (Konsistenz zu Byte 0 ist wichtig!)



# Softwarefehler 1: Kritischer Wettlauf (2)

```
void DataEnt() {  
    if(specified(meos)) {  
        init_params(meos);  
        Magnet();  
        if(changed(meos))  
            return;  
    }  
    if(DataEntComplete)  
        Tphase = 3;  
    if(!DataEntComplete) {  
        if(reset())  
            Tphase = 0;  
    }  
}
```

```
void Magnet() {  
    setMagnetFlag();  
    while(moreMagnets()) {  
        setNextMagnet();  
        Ptime();  
        if(changed(meos))  
            return;  
    }  
}
```

```
void Ptime() {  
    while(delay()) {  
        if(magnetFlag()) {  
            if(editing() &&  
                changed(meos))  
                return;  
        }  
    }  
    resetMagnetFlag();  
}
```

## ■ Routine DataEnt

- Setzt Betriebsparameter (↪ siehe meos)
- Initialisiert die Ablenkmagnete (↪ Magnet)
- Aktualisiert ggf. Tphase

## ■ Routine Magnet

- Initialisiert Magnet für Magnet
  - Angezeigt durch das Flag MagnetFlag
- Wartet mit Ptime eine Zeitspanne ab
  - Ca. 1 Sekunde je Ablenkmagnet
  - ↪ Insgesamt ca. 8 Sekunden für 8 Magnete

## ■ Routine Ptime

- Wartet die Verzögerung aktiv ab
- Setzt MagnetFlag zurück
  - Eingaben werden nur beim 1. Aufruf erkannt
  - Die weiteren Aufrufe führen diese Überprüfung nicht durch



## **Auslösung:** Fehleingabe durch Operateur (falscher Modus)

- ~> Korrektur innerhalb von 8 Sekunden
- ~> Änderung blieb unbemerkt (Ptime hatte das Flag zurückgesetzt)
- ~> DataEnt beendet die Dateneingabe
- ~> Aufgabe „Hand“ übernimmt **neuen Wert** aus meos
  - Der Drehteller aktiviert den Elektronenstrahlmodus
  - übrige Betriebsparameter sind für Röntgenstrahlung eingestellt

## **Fehlerbehebung:** (siehe Folie II/9 und Folie II/10)

- Zusätzliches Flag cursorOnCommandLine
  - Eingabe dauert an, falls Cursor nicht auf der Kommandozeile
- MagnetFlag wird am Ende von Magnet zurückgesetzt
  - Nicht mehr durch Ptime wie ursprünglich implementiert
  - Etwaige Änderungen werden nun nicht mehr „übersehen“

## Softwarefehler 2: Ein fataler Ganzzahlüberlauf

```
void Setup_Test() {  
    if(test()) {  
        Class3++;  
    }  
    if(F$mal == 0)  
        Tphase = 2;  
    return;  
}
```

```
void Lmtchk() {  
    if(Class3 != 0) {  
        Chkcol();  
    }  
}
```

```
void Chkcol() {  
    if(col != treat)  
        F$mal |= 0x100;  
}
```

- Variable `Class3` wird gesetzt, wenn der „Lichtkegel/Spiegel“-Testmodus) aktiviert wird
- Routine `Setup_Test`
  - Inkrementiert `Class3` im Testmodus
  - Fragt `F$mal` ab, um den Kollimator zu prüfen
- Routine `Lmtchk`
  - Ruft `Chkcol` auf, falls `Class3` gesetzt ist
- Routine `Chkcol` prüft die Kollimatorposition
  - Setzt ggf. Bit 9 der Variable `F$mal`

### Problem: `Class3` ist eine 1 Byte große Ganzzahlvariable

- `Setup_Test` wird wiederholt und häufig aufgerufen
  - Beim 256. Aufruf läuft `Class3` über
  - Die Kollimatorposition wird nicht überprüft
  - Routine `Setup_Test` wird beendet, der Elektronenstrahl aktiviert



## Auslösung: Wechsel des Betriebsmodus

- Operateur kontrolliert die Position des Patienten
  - Hierfür wird der Modus „Lichtkegel/Spiegel“ aktiviert
- Anschließend: Set-Knopf oder Set-Kommando
  - Exakt wenn `Class3` überläuft
- Fehlstellung des Kollimators wird nicht überprüft/erkannt
  - Variable `F$mal` hatte den Wert 0 (`Chkcol` wurde nicht angerufen)
  - Der Elektronenstrahl wurde mit 25 MeV aktiviert

## Fehlerbehebung: die Variable `Class3` wird nicht inkrementiert

- Stattdessen wird `Class3` auf einen Wert  $> 0$  gesetzt

- **Musterbeispiel für schlechte Softwareentwicklung**
  - **Mangelhafte Qualität** des Softwareprodukts
    - Produkt wurde schlampig entworfen und implementiert
    - Entwicklungsdokumentation war praktisch nicht vorhanden
    - Kryptische Fehlermeldungen, die häufig auftraten
    - ...
  - **Mangelhafte Organisation** der Softwareentwicklung
    - Ein einziger Entwickler für Entwurf, Implementierung und Test
    - Praktisch keine Qualitätssicherungsmaßnahmen
    - Kein systematisches Vorgehen beim Testen (nur Systemtest)
    - ...
- **Negativbeispiel für den Umgang mit den Geschehnissen**
  - Nutzer wurden nicht umfassend über Vorkommnisse informiert
    - Die Operateure glaubten, eine Überdosis könne nicht auftreten
  - Fehler wurden nicht rigoros untersucht und beseitigt
    - Was sicherlich mit der mangelhaften Qualität der Software zu tun hat
  - ...



1 Therac-25

**2 Ariane 5**

3 Mars Climate Orbiter

4 Weitere berühmte Softwarefehler




- **ESA-Ministerrat bewilligt die Entwicklung (1987)**
  - **Nachfolgerin der Ariane 4**
    - 60% höhere Nutzlast, bei 90% der Kosten
    - Angestrebte Zuverlässigkeit: 99% bzw. 98,5% (für ein- bzw. zweistufige Ariane 5-Variante)
  - **Entwicklungskosten: 5,8 Milliarden €**
- **Technische Merkmale der Grundaufführung**
  - **Zwei Feststoffbooster**
    - 238 Tonnen Festtreibstoff, Brenndauer: 130 Sekunden
    - Durchschnittlich 4400 kN (max. 6650 kN) Schub
  - **Eine große Hauptstufe**
    - 158 Tonnen Treibstoff, Brenndauer: 605 Sekunden
    - Vulcain-Triebwerk: 1180 kN Schub



(Quelle: Ssolbergj)



# Ariane 5, Flugnummer 501, 4. Juni 1996



- $H_0 + 36,70s$  die Inertialmesssysteme SRI1 und SRI2 fallen aus
- $H_0 + 37,00s$  starke Schwenkung der Rakete
- $H_0 + 39,10s$  Bordcomputer OBC1 fällt aus
- $H_0 + 39,80s$  Nutzlast und Verkleidung wird abgetrennt
- $H_0 + 40,25s$  Booster2 wird abgetrennt, Selbstzerstörung eingeleitet
- $H_0 + 41,90s$  Bordcomputer OBC2 und Steuer-Telemetrie fallen aus
- $H_0 + 43,00s$  Hauptstufen-Telemetrie fällt aus
- $H_0 + 66,00s$  manueller Zerstörungsbefehl

# Was ist geschehen?

## ■ Unbehandelter Ganzzahlüberlauf im Inertialmesssystem

```
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S  
                                     ((1.0/C_M_LSB_BH) *  
                                     G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)))
```

- Bestimmt die Horizontalbeschleunigung als 64-bit Fließkommazahl
- Konvertiert das Ergebnis in eine 16-bit Ganzzahl

## ■ Folge ist ein Absturz und Ausfall beider Inertialmesssysteme

- Statt Lageinformation werden nur noch Diagnosenachrichten übertragen

## ■ Bordcomputer interpretieren die Diagnoseinformation falsch

- Und gehen von einer großen Abweichung der Trajektorie aus
- Ein fatales Korrekturmanöver wird eingeleitet
  - Die Düsen der Booster und der Hauptstufe werden voll ausgeschwenkt

## ■ Die Ariane 5 hält den enormen Luftwiderstand nicht aus

- Sie beginnt zu zerbrechen
- Die automatische Selbsterstörung wird eingeleitet



# Wie konnte das geschehen?

- Warum trat der Ganzzahlüberlauf auf?
  - Betroffene Implementierung wurde von der Ariane 4 übernommen
  - **Unterschiedliche Trajektorien** von Ariane 4 und Ariane 5
    - Höhere Horizontalbeschleunigungen und Nickwinkel
    - Letztendlicher Auslöser für den Überlauf
- Warum wurde der Überlauf nicht behandelt?
  - Beschränkung der CPU-Auslastung auf 80%
    - Nur 4 von 7 Variablen wurden gegen Operandenfehler geschützt
- Warum fielen beide Inertialmesssysteme zugleich aus?
  - SRI1 und SRI2 waren identisch (homogene Redundanz)
  - In SRI1 und SRI2 trat **derselbe Überlauf** auf

## Brisant: eigentlich hätte es das nicht gebraucht . . .

- Kalibrierung liefert nur **vor dem Start** sinnvolle Daten
  - Nach dem Start werden die Daten nicht mehr benötigt
  - In der Ariane 4 lief die Kalibrierung noch weitere 40 Sekunden
    - In der Ariane 5 gab es diese Anforderung nicht mehr



- Beispiel für Fehler bei **Entwurf und Auslegung auf Systemebene** [3]
  - Anforderungen an das Inertialmesssystem waren fehlerhaft
    - 16 Bit waren einfach zu wenig
  - Homogene Redundanz war in diesem Fall nicht adäquat
    - Sonst hätte man entsprechende Gleichtaktfehler ausschließen müssen
  - Die Kalibrierung hätte nicht mehr ausgeführt werden dürfen
    - Die Anforderung der Ariane 4 existierte bei der Ariane 5 nicht mehr
  - ...
  
- Konsequenzen: ein sehr, sehr teurer Fehlschlag ...
  - Finanzieller Schaden: ca. 290 Millionen €
  - Verzögerung des Cluster-Programms (Nutzlast) um 4 Jahre
  - Glücklicherweise keine Personenschäden

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter**
- 4 Weitere berühmte Softwarefehler

# Mars Climate Orbiter (MCO)

- Mars-Sonde der NASA
  - Experimente/Untersuchungen
    - Marsklima, Marsatmosphäre
    - Veränderungen der Marsoberfläche
  - Kommunikationsrelais
    - Für den „Mars Polar Lander“
  - Missionsstart: 11. Dezember 1998



(Quelle: NASA)

## ■ technische Eckdaten

- Gewicht: 338 kg
- Größe: 2,1 m x 1,6 m x 2 m
- Energieversorgung:
  - Sonnensegel: 5,5 m, 500 W
  - $NiH_2$ -Batterien: 16 Ah
- Steuerung: Schubdüsen
  - Trajektorie – 4 x 22 N
  - Lage – 4 x 0,9 N

## ■ Steuerrechner: IBM RAD6000

- Takt: 5, 10 oder 20 MHz
- 128 MB RAM, 18 MB Flash


## ■ Kosten

- Orbiter&Lander Mission: 327,6 M\$
- Entwicklung: 193,1 M\$
- Start: 91,7 M\$
- Durchführung: 42,8 M\$



# Eintritt in den Orbit durch „Aerobraking“

- Manöver zum Eintritt in den Orbit
  - „Berühren“ der Mars-Atmosphäre
  - Der MCO wird dadurch abgebremst
  - Sonnensegel verstärkt Bremseffekt
- MCO umkreist den Mars elliptisch
  - Ellipsen ziehen sich enger
    - Aufgrund der Abbremsung
  - Bis kreisförmiger Orbit erreicht ist




(Quelle: NASA)

- „Trajectory Correction Maneuver 4“ (TCM4) am 8. September 1999
  - Als Vorbereitung auf den Eintritt in den größten elliptischen Orbit
  - Angepeilt war eine erste Periapsisdistanz von ca. 226 km
- „Mars Orbital Insertion“ (MOI) am 23. September 1999
  - Eintritt in den Funkschatten: 09:04:52 UTC, Austritt ...
- bereits vorher musste man die Periapsisdistanz korrigieren
  - Zwischen TCM4 und MOI: ca. 150km - 170km, 24h vorher: ca. 110km

# Was war passiert?

- Die Trajektorie des MCO musste korrigiert werden  $\leadsto$  TCM4
  - Grund war vor allem das asymmetrische Sonnensegel
  - $\rightarrow$  Schwungräder auf dem MCO mussten in eine ausgeglichene Lage gebracht werden („Angular Momentum Desaturation“ – AMD)
- Ablauf der Kurskorrektur



- 1 Bei jedem AMD-Ereignis werden Sensordaten zur Basisstation geschickt
- 2 Die Daten für die Ansteuerung der Schubdüsen werden berechnet
- 3 Die Kurskorrektur wird mit den berechneten Daten durchgeführt

## Wenn zwei sich nicht verstehen . . .

- MCO  $\mapsto$  metrische Größen, Bodenstation  $\mapsto$  imperiale Größen
  - Die Werte unterscheiden sich um den Faktor 4,45
- Kräfte der Schubdüsen wurde um den Faktor 4,45 unterschätzt
  - Überkorrektur der Trajektorie  $\leadsto$  Periapsisdistanz von ca. 57 km



- Untersuchungskommission: zahlreiche organisatorische Mängel [1]
  - Zu wenig Personal für die Überwachung der Mission
  - Zu wenig erfahrenes Personal
  - ...

- ☞ Der Fehler hätte korrigiert werden können
  - Auch noch während des Anflugs zum Mars

- Andere Betrachtungsweise aus Informatik-Sicht:

☞ Schnittstellen sollten statisch überprüfbar sein [5]

- Laut dem Autor – Bjarne Stroustrup – eignet sich dafür natürlich vor allem C++ besonders gut für diese Aufgabe ;-)

- 1 Therac-25
- 2 Ariane 5
- 3 Mars Climate Orbiter
- 4 Weitere berühmte Softwarefehler**



- Fehlfunktion einer MIM-104 Patriot Abwehrrakete [2]
  - 25. Februar 1991, Dhahran - Saudi Arabien (während des Irak-Kriegs)
  - Eintreffende Scud-Rakete wurde nicht erfasst, 28 Soldaten starben
  - **Ursache:** Rundungsfehler (Konvertierung 0,1 → Fließkommazahl)
- Stromausfall im Nordosten der USA, 14. August 2003
  - Ein lokaler Stromausfall wurde übersehen
  - **Ursache:** Race Condition im Überwachungssystem von GE
- „Smart Ship“ USS Yorktown manövrierunfähig, 21. September 1997
  - Ein Besatzungsmitglied tippte direkt eine '0' ein
  - **Ursache:** die folgende „Division durch 0“ verursachte einen Totalabsturz
- Auflistung weiterer berühmter und berüchtigter Softwarefehler
  - [Http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler](http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler)
  - [Http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_software\\_bugs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs)



- [1] Board, M. C. O. M. I. ; Laboratory, J. P. ; NASA, U. S. :  
Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board: Phase I report / Jet Propulsion Laboratory.  
1999. –  
Forschungsbericht. –  
[ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO\\_report.pdf](ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf)
- [2] Carlone, R. ; Blair, M. ; Obenski, S. ; Bridickas, P. :  
Patriot Missile Defense: Software Probleme Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia /  
United States General Accounting Office.  
Washington, D.C. 20548, Febr. 1992 (GAO/IMTEC-92-26). –  
Forschungsbericht
- [3] Le Lann, G. :  
An analysis of the Ariane 5 flight 501 failure – a system engineering perspective.  
In: *Proceedings of International Conference and Workshop on Engineering of Computer-Based  
Systems (ECBS 1997)*.  
Washington, DC, USA : IEEE Computer Society, März 1997. –  
ISBN 0–8186–7889–5, S. 339–346

- [4] Leveson, N. ; Turner, C. :  
**An investigation of the Therac-25 accidents.**  
In: *IEEE Computer* 26 (1993), Jul., Nr. 7, S. 18–41.  
<http://dx.doi.org/10.1109/MC.1993.274940>. –  
DOI 10.1109/MC.1993.274940. –  
ISSN 0018–9162
- [5] Stroustrup, B. :  
**Software Development for Infrastructure.**  
In: *IEEE Computer* 45 (2012), Jan., Nr. 1, S. 47–58.  
<http://dx.doi.org/10.1109/MC.2011.353>. –  
DOI 10.1109/MC.2011.353. –  
ISSN 0018–9162